

PosiTest DFT

Kaplama Kalinligi ölçüm Cihazı
Kullanım Klavuzu Sürüm 2.0



Kombine: Tüm metaller üzerinde ölçüm yapar.

Ölçülen malzeme çeşidine bağlı olarak her ölçümde ekranda "F" harfi (demirden malzeme üzerindeki ölçüm, örneğin çelik üzerinde) veya "N" harfi (demir olmayan malzeme üzerindeki ölçüm, örneğin alüminyum) görüntülenir. Ölçüm aleti malzeme-yi otomatik olarak tanır.

Demirli: Sadece çelik üzerinde ölçüm yapar.

Ekranda her zaman "F" harfi görüntülenir.

Çalışma Sekli

Prob bastırıldığında otomatik olarak çalışır. 30 saniye hareketsiz kaldığında kendiliğinden kapanır.

Cihazı yüzeye düz olarak yerleştirin.

Hareketsiz olarak tutun. Ölçüm a lındığında, yeni okunan değer cihazın göstergesinde yanıp sönecek ve cihazdan bip sesi gelecektir. Ölçüm bitince cihazı malzemenin üzerinden kaldırın.

Ölçüm Birimleri

Mil den mikrona geçiş veya tam tersi için her iki düğmeye basılı tutun.

Sıfırlama

Her iki butona aynı anda basıp bırakın. Göstergede "0" yanıp sönecektir. Kaplamasız kısmı ölçün. Sıfırlama, en iyi kaplama kalınlığı hassaslığını sağlar.

Reset

Fabrika ayarlarına geri dönmek için her iki butona da 3 defa basıp bırakın. Sıfırlama için kaplamasız kısım mevcut olmadığında kullanışlıdır.

LCD Çevir

Ekrani çevirmek için her iki düğmeye basınız.

Kalınlık Katmanları

Kalınlık katmanları çabuk işlevsel kontrol sağlarlar. Yapışkan, pürüzlü veya sıcak yüzeyler üzerinde alınan ölçümlerde direkt koruma sağlar.

AAA Alkali Pili

Likit kristal ekranda  görünüyorsa pili değiştirin.

Ölçüm aralığı: 0-1000 µm 0-40 mil

Hassasiyet: ±(2µm +3%) ±(0.1 mils +3%)

Daha fazla bilgi için ziyaret ediniz

www.defelsko.com/positestdft.htm

©DeFelsko Corporation USA 2007